



1 os.



2 min

**Osprzęt sieciowy nN - śruba oczkowa**

Przeznaczony jest do montażu na żerdziach i słupach okrągłych jako element wsporczy w sieciach napowietrznych nN.

Hak umożliwia zawieszenie lub zaczepienie elementów osprzętu sieciowego zgodnie z projektem prowadzenia linii.

Konstrukcja z wyprofilowaną podstawą pozwala dopasować uchwyt do powierzchni słupa.


Montaż odbywa się za pomocą taśmy stalowej lub klamerki obejmującej żerdź.

**Ważne:** Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

**Pamiętaj!** Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

**Ilustracja jest przykładem montażu haka na żerdź EPV.****INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wybierz miejsce montażu haka na żerdzi zgodnie z projektem sieci napowietrznej.
2. Przyłóż podstawę haka do powierzchni słupa, ustawiając hak w wymaganym kierunku pracy.
3. Przeprowadź taśmę stalową lub klamerkę przez otwory mocujące podstawy haka i obejmij nią żerdź.
4. Napnij oraz zamknij element mocujący, zapewniając stabilne przyleganie podstawy do powierzchni słupa.
5. Sprawdź ustawienie haka oraz stabilność mocowania przed podwieszeniem osprzętu sieciowego.



**Dotyczy produktów o indeksie:** P199076, P199084.

